

Práškové ohniště

je charakterizováno spalováním v letu

=> vyžaduje velmi jemné palivo ve formě prášku => typicky uhlí

- tříděný uhlí má povrch 1 až 2 m²/kg, potřebná doba vyhoření na roštu je 15 až 20 minut
- namletím uhlí na jemný prášek se zvýší jeho reakční povrch 600 až 1000 x
=> spalování proběhne tolíkrát rychleji
- uhelný prášek má povrch 100 až 2000 m²/kg, doba vyhoření v letu je 0,5 až 2 sekundy

1

Výkon práškových ohnišť

- roštová ohniště dovolují stavět kotle s maximálním jmenovitým parním výkonem 80 až 100 t/h (250 t/h)
- u práškových kotlů mezního jmenovitého výkonu nebylo dosud dosaženo dnešní maximum přes 4 000 t/h (blok 1300 MWe)

2

Příprava paliva ke spalování v letu

- sušení
- mletí
- třídění
- ⇒ je nákladnější než u jiných způsobů spalování
- ⇒ až 85% popela odchází jako jemný popílek
 - ⇒ usazuje se v kotli a zanáší výhřevné plochy
 - ⇒ způsobuje jejich abrasi
 - ⇒ odlučuje se ze spalin za kotlem
 - ⇒ problémy s ukládáním

3

Dva typy práškových ohnišť

dělení podle způsobu odvodu tuhých zbytků

- granulační
 - nižší teploty v SK
 - teplota popelovin pod teplotou tečení
 - odvod ve formě škváry
- výtavné
 - vyšší teploty v SK
 - teplota popelovin nad teplotou tečení
 - odvod ve formě strusky
 - dnes málo používané – vysoká emise NO_x

4


Velikost a tvar ohniště z hlediska spalování

- při návrhu se musí zohlednit 2 hlavní funkce
- uvolňování tepla co nejdokonalejším spalováním
 - zohledňuje se
 - středním měrným tepelným zatížením ohniště q_V
 - měrným průrezovým zatížením q_s
 - dobou spalování nejhrubších zrn paliva τ_s a dobou jejich setrvání v ohništi τ_o
 - vychlazení ohniště
 - zajistit odvod popelovin v nelepivém stavu
 - zabránit poškození materiálu navazujících přehříváků

5


Umístění hořáků u práškových ohnišť

- a - dvouradé celní,
b - jednofradé protiběžné,
c - jednofradé vystřídané,
d - jednofradé rohové,
e - dvouradé tangenciální (osmúhelníkový průřez),
f - dvouradé tangenciální (čtvercový průřez),
g - dvouradé kombinované,
h - stropní,
i - uspořádání v šikmé stěně (U-plamen u tavicího prostoru výtavných ohnišť),
j - dvouradé uspořádání šikmé,
k - stropní hořák,
l - ve dně ohniště
m - dvouradé ve dně čtyřhranného průřezu,
n - naklápací hořáky



6

Umístění hořáků u práškových ohnišť



7


Ohniště s hořáky ve svislé stěně

- práškové hořáky jsou umístěny

- v přední stěně ohniště
- v protějších stěnách
 - v bočních stěnách
 - v přední a zadní stěně

- hořáky mohou být situovány

- přímo proti sobě
- vystřídané



- průřez ohniště a počet a uspořádání hořáků musí být navrženy tak, aby se plamen nedotýkal zadní stěny a ani bočních stěn ohniště


Ohniště s hořáky ve svislé stěně

- uspořádání hořáků ve svislé stěně

- umožňuje dobré ovládání spalovacího procesu
- omezuje zastruskování stěn
- lze volit větší poměr šířky ku hloubce ohniště
- výhodné u velkých výkonů
- mlýny jsou v jedné nebo dvou řadách
 - zjednoduší dispozici přívodů surového paliva ze zásobníků
 - u velkých výkonů při čelním uspořádání je před kotlem pro všechny mlýny málo místa


9

Ohniště s čelními hořáky



10

Kotel s čelními hořáky




Tangenciální uspořádání hořáků

- používá se u kotlů středních až nejvyšších výkonů

- hořáky jsou nasměrovány tangenciálně na pomyslnou kružnici v ose ohniště


- hořáky mohou být umístěny

- přímo v rozích
- v seříznutých rozích
- v každé stěně ohniště




Tangenciální uspořádání hořáků

- teoreticky dává
 - delší spalovací dráhu
 - zvýšení turbulence
 - lepší podmínky pro vzněcování a vyhoření
- v praxi se tyto výhody často nepotvrdily
- umístění přímo v rozích je méně vhodné - struskování na stěnách
- použití tangenciálních hořáků vyžaduje alespoň přibližně čtvercový průřez ohniště




13

Ohniště s tangenciálními hořáky



14

Kotel s tangenciálními hořáky




Distribuce vzduchu při spalování práškového uhlí

- Celkový přebytek vzduchu na konci ohniště se postupným vývojem snížil z 1,25 na hodnotu 1,15
- Spalovací vzduch se musí odstupňovat
 - po výše spalovací komory,
 - po průřezu (v oblasti hořáků).
- Realizací primárních opatření lze u nových kotlů s tangenciálním ohništěm, dosáhnout snížení emisí NO_x na hodnotu
 - cca 350 mg/Nm³ u černého uhlí
 - cca 200 mg/Nm³ u hnědého uhlí
- Další snížení je možné jen s využitím metody SNCR nebo SCR.


TO - distribuce spalovacího vzduchu






- primární vzduch se zavádí do mlečího okruhu
- sekundární vzduch se zavádí přímo do hořáku
- stěnový vzduch (WA1 - 3) – chrání materiál stěn před redukční atmosférou (rizikem koroze)
- dohořívací vzduch (OFA1 - 2) se přivádí ve dvou úrovních nad hlavní hořáky
- rozdělení vzduchu
 - 1° 15 %
 - 2° 60 %
 - stěnový 10 %
 - OFA 1 5 %
 - OFA 2 10 %



Základní typy práškových hořáků Proudový hořák

- proud primární směsi a sekundárního vzduchu vystupují paralelně bez rozvíjení
 - dochází postupnému směšování proudů – hoření probíhá na delší dráze za nižších teplot
 - vhodné pro hnědé uhlí
- Popis:
- a – dohořívací vzduch,
 - b – přívod primární směsi,
 - c – trysky sekundárního vzduchu,
 - d – keramický omaz,
 - e – spodní vzduch,
 - f – izolační cihly,
 - g – těsnící rám






Umístění hořáků u práškových ohniště

- poloha hořáků je určena tvarem a rozměry plamene
 - plamen musí dobře vyplňovat prostor spalovací komory
 - plamen se nesmí přimykat k bočním stěnám nebo narazit na protilehlou stěnu ohniště
 - riziko opalu stěny
 - riziko struskování
- délka plamene a jeho tvar musí být zohledněn při volbě rozměrů spalovací komory
- umístění hořáků a jejich dobrou funkci je vhodné ověřit aerodynamickým modelem ohniště


25

Modelování ohniště

- dnes k dispozici pokročilé modelovací nástroje CFD
- úlohy jsou složité – 3D heterogenní neizotermické proudění při spalování
- výsledkem je proudové, teplotní a koncentrační pole v prostoru spalovací komory




Modelování ohniště



27


Modelování ohniště



28

Volba geometrického tvaru ohniště

- úzce souvisí s usporádáním hořáků
- pro příznivý průběh spalovacího procesu je žádoucí vznik turbulence s víry malých rozměrů
- ke zlepšení turbulence přispívá
 - provedení nosu na konci ohniště
 - zúžení čela vychlazovacího prostoru




29

Koncepční řešení práškových kotlů s granulačním ohništěm

Dělení

- podle počtu tahů
 - jednotahové – věžové
 - dvoutahové
 - třítahové – dnes málo používané
- podle umístění hořáků
 - dole
 - nahoře – dnes málo používané



Jednotahové (věžové) uspořádání


■ Výhody

- menší abrase
- lepší spalovací poměry
- odpadá obratová komora

■ Nevýhody

- těžší nosná konstrukce
- obtížná montáž u velkých výkonů
- nutný prázdný průtah k sacímu ventilátoru ev. ohříváku vzduchu,
- nízké rychlosti spalin na konci kotle
- investičně je kotel většinou dražší

Jednotahové (věžové) uspořádání



Dvoutahové uspořádání tvaru Π


■ Výhody

- jednoduchá konstrukce,
- snadná možnost protiproudého uspořádání dodatkových ploch,
- vhodná dispozice spalinových ventilátorů,
- možnost dobrého čištění dodatkových ploch,

■ Nevýhody

- nerovnoměrnost koncentračních a rychlostních profilů ve druhém tahu velkých jednotek,
- větší abrasní účinek popílkových částic,
- značný objem málo využité obratové komory,
- obtíže s umístěním velkého rekuperačního ohříváku ve 2. tahu => ohřívák vzduchu se proto často umisťuje na samostatné nosné konstrukci (Ljungstrom vždy)

Dvoutahové uspořádání tvaru Π



Mlecí okruh práškových kotlů

Funkce :

- zajistit požadovanou granulometrii paliva
- předsušení paliva


Sušící medium

- vzduch – dodáván ventilátorem – přetlakový MO
- spaliny – nasávány mlýnem – podtlakový MO

Základní typy MO


- uzavřený - s přímým foukáním prášku do ohniště
- otevřený - se zásobníkem prášku – dnes se nepoužívá

Klasická metoda sušení horkými spalinami Uzavřený mlecí okruh




37

Klasická metoda sušení horkými spalinami Otevřený mlecí okruh




38


MO s přímým foukáním prášku do ohniště



MO s přímým foukáním prášku do ohniště



MO s přímým foukáním prášku do ohniště



MO s přímým foukáním prášku do ohniště

převládající typ MO

Výhody

- jednoduchost,
- menší obestavěný prostor
- menší investiční náklady

Nevýhody

- brýdy se dostávají do kotle – omezený efekt sušení
- MO musí současně zajistit přípravu prášku a jeho dopravu do hořáků – problémy při snížených výkonech kotle
 - větší měrné mleci práce při částečných zatíženích
 - horší dynamické vlastnosti z hlediska regulace výkonu kotle
 - kolísání jemnosti prášku s výkonom
 - chudší primární směs při poklesu výkonu

Mletí paliva

využívá se

- nárazu vyvozeným setrvačními, gravitačními nebo odstředivými silami
- působení otěru a drcení klidným tlakem
- termodynamických jevů

měrná mlecí práce


- liší se pro různé druhy uhlí
- závisí na počáteční a koncové zrmitosti paliva

$$\varepsilon = P / M_u \quad [\text{kWh} / \text{t}]$$

Jemnost mletí


vyjadřuje se

- rozsevovou křivkou R_x
- křivkou četnosti n_x




obvyklá jemnost mletí

- a – HU
- b – ČU
- c – výtavná ohniště



Trubnatý mlýn

- k mletí využívá dynamického účinku rázu kovových mlečích elementů - koulí
- elementy jsou opakováně vynášeny otáčejícím se bubnem k jeho horní povrchu, odkud padají po parabolické dráze na hladinu paliva v bubnu
- surové uhlí vstupuje do mlýna spolu se sušicím médiem jedním dutým otočným čepem mlýna
- umletá zrna paliva jsou vynášena nosným médiem druhým dutým čepem do třídiče




Trubnatý mlýn

- na výkony 5 až 120 t/h
- tlaková ztráta při proudění nosného a sušicího média 600 až 2500 Pa je spíše vyšší
- opotřebení koulí 70 až 300 g/t
- měrná mlecí práce při jmen. výkonu 16 až 22 kWh/t
- malá citlivost na cizí předměty

Nevýhody

- vysoký příkon pro chod na prázdnou
- vysoká hlučnost
- velký obestavěný prostor
- nehodí se pro MO s přímým foukáním


Trubnatý mlýn



Tube Ball Mills
for Grinding of
 • Hard coals
 • Anthracite
 • Phosphate
 • Abraze Minerals

Tlukadlový mlýn


- využívá k mletí dynamické síly
- při vzájemném střetu rotujících tlukadel s uhelnými zrny
- síly nárazů zrn na pancíř mlečí skříně



Tlukadlový mlýn

skládá se


- ze svařované vypancéřované mlecí komory
 - s tečným vstupem paliva vůči rotoru
 - osovým nebo tečným vstupem nosného a sušicího média




Tlukadlový mlýn

skládá se

- z rotoru, tvořeného vodorovným hřidelem, ke kterému jsou na nábojích s oky připojeny čepy v několika řadách výkyvná ramena s tlukadly



Tlukadlový mlýn



Tlukadlový mlýn

- na výkony 5 až 50 t/h
- pro mletí měkkého a středně tvrdého uhlí
- použití v MO s přímým foukáním


Nevýhody

- menší ventilační účinek
- velká ventilační ztráta při sníženém výkonu

Ventilátorový mlýn







- podobá se robustně provedenému radiálnímu ventilátoru s opancéřovaným oběžným kolem a spirální skříní

- 1-oběžné kolo,
- 2-ložisková skříň,
- 3-mlecí komora,
- 4-sací hrdlo,
- 5-pancíř,
- 6-nos,
- 7-recirkulační hradítka pro vrácení hrubé frakce,
- 8-trídič,
- 9-shromažďování cizích těles
- 10-regulační klapka jemnosti mletí




Ventilátorový mlýn

- lopatky jsou radiální a tvoří současně mlecí desky
- lopatky jsou opatřeny silným pancéřováním
- desintegrace uhlí probíhá
 - při nárazu zrn na mlecí desky oběžného kola,
 - při nárazu zrn na obvodové pancíře mlecí skříně po výstupu z kola
 - v malé míře také při vstupu do mlýna nárazem na šikmý pancíř v sacím hrdle
 - rozpraskem zrn, vyvolaným expanzí vodních par z vody v palivu při vysoké teplotě sušicího média




Třídiče


- slouží k separaci větších zrn prášku, které se vracejí zpět do mlýna
 - a-šachtový,
 - b-obratový,
 - c-statický odstředivý (Raymondův)



Třídič kladkového mlýna



Volba počtu MO



Dispozice MO

